






Street Light Control SLC Gateway 3G





Street Light Control SLC Gateway 3G



⑥ 1) Stromversorgung; 2) Relaisausgänge; 3) SO-Impulseingänge für Energiemessung; 4) Digitaleingänge; 5) Interne Stromversorgung für die Digitaleingänge; 6) SLC Gateway 3G muss an die gleiche Phase (L) wie die gesteuerten Leuchten angeschlossen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss eine Phasenkopplungsrichtung verwendet werden. 7) Phasenkoppler; 8) Schutzschalter.

⑦ 1) Alimentation; 2) Sorties relais; 3) Entrées d'impulsion SO pour mesures énergétiques; 4) Entrées numériques; 5) Alimentation électrique interne pour les entrées numériques; 6) Le système SLC Gateway 3G doit être connecté à la même phase (L) que les luminaires commandés. Si c'est impossible, un coupleur de phase devra être utilisé. 7) Coupleur de phase; 8) Coupe-circuit.

⑧ 1) Alimentazione; 2) Uscita relé; 3) Ingressi impulsi SO per il dosaggio dell'energia; 4) Ingressi digitali; 5) Alimentazione interna per ingressi digitali; 6) Il Gateway SLC 3G deve essere collegato alla stessa fase (L) degli impianti di illuminazione controllati. Se questo non è possibile, deve essere utilizzato un dispositivo di connessione fase. 7) Dispositivo di connessione fase; 8) Interruttore di circuito.

⑨ 1) Suministro de alimentación. 2) Salidas de Relé. 3) Entradas de impulso SO para la medición de energía. 4) Entradas digitales. 5) Suministro de alimentación interna para las entradas digitales. 6) El SLC Gateway 3G debe estar conectado a la misma fase (L) que las luminarias controladas. De no ser posible, deberá utilizarse un acoplador de fases. 7) Acoplador de fases. 8) Disyuntor.

⑩ 1) Fonte de alimentação; 2) Saídas de Relé; 3) Entradas de impulso SO para a medição de energia; 4) Entradas digitais; 5) Fonte de alimentação interna para as entradas digitais; 6) O SLC Gateway 3G tem de ser conectado na mesma fase (L) das luminárias controladas. Se isto não for possível, será necessário utilizar um dispositivo de acoplamento de fase. 7) Acoplador de Fases; 8) Disjuntor.

⑪ 1) Τροφοδοσία 2) Έξοδος relé 3) Εισόδος παλμών SO για τη μέτρηση ενέργειας 4) Ψηφιακή εισόδος 5) Εσωτερική τροφοδοσία ψηφιακών εισόδων 6) Η πύλη SLC 3G πρέπει να συνδεθεί στην ίδια φάση (L) με τα ελεγχόμενα φωτιστικά. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί οσοεικλή ζεύξης φάσης. 7) Ζεύξη φάσης 8) Διακόπτης κυκλώματος.

⑫ 1) Voeding; 2) Relaisuitgangen; 3) Pulsingangen voor het meten van energie; 4) Digitale ingangen; 5) Interne voeding voor de digitale ingangen; 6) SLC Gateway 3G moet worden aangesloten op dezelfde fase (L) als de bestuurd armaturen. Als dit niet mogelijk is, moet een fasekoppelmingsmodule gebruikt worden. 7) Fasekoppelmingsmodule; 8) Stroomonderbreker.

⑬ 1) Strømforsyning, 2) Relåutganger, 3) SØ-pulsingång for energimåting, 4) Digitale ingångar, 5) Intern strømforsyning for digitale ingångar, 6) SLC Gateway 3G måste vara ansluten till samma fas (L) som de kontrollerade armaturerna. Om detta inte är möjligt måste en enhet för fasekoppling användas. 7) Faskopplare 8) Strömbrytare.

⑭ 1) Virtalähde; 2) Releen lähdöt; 3) SO-pulsitut energiamittaussta varten; 4) Digitaalset tulot; 5) Sisäinen virtalähde digitaalissa tulot; 6) SLC Gateway 3G on kytkettävä samaan vaiheeseen (L) kuin ohjattavat valaisimet. Ellei tämä ole mahdollista, on käytettävä vaiheen kytkentälaitetta. 7) Vaiheen kytkentä; 8) Katkaisija.

⑮ 1) Strømforsyning; 2) Reléutganger; 3) SØ-pulsingång for energimåling; 4) Digitale inganger; 5) Intern strømforsyning for digitale inganger; 6) SLC-gateway 3G må være koblet til den samme fasen (L) som betjente armaturer. Hvis dette ikke er mulig, må en fasekoblingsanordning benyttes. 7) Fasekobler; 8) Kretsbyrter.

⑯ 1) Strømforsyning; 2) Relæ output; 3) SØ Pulse input til energimåling; 4) Digitale input; 5) Intern strømforsyning til digitale input; 6) SLC Gateway 3G skal være tilsluttet til den samme fase (L), som lampen der styres. Hvis dette ikke er muligt, skal der anvendes en fasekoblingsenhed. 7) Fasekoblingsenhed; 8) Kredsløbsbryder.

⑰ 1) napájecí zdroj; 2) reléové výstupy; 3) impulzové vstupy SO pro měření energie; 4) digitální vstupy; 5) vnitřní napájecí zdroj pro digitální vstupy; 6) SLC Gateway 3G musí být připojeno ke stejné fázi (L) jako ovládaná svítidla. Pokud to není možné, je třeba použít fázové vazební zařízení. 7) fázový vazební člen; 8) jistič.

⑱ 1) Питание; 2) релейные выходы; 3) импульсные входы SO для учета электроэнергии; 4) дискретные входы; 5) внутренний источник питания для дискретных входов; 6) шлюз SLC 3G должен быть подключен к той же фазе (L), что и регулируемые светильники. Если это невозможно, необходимо использовать устройство фазовой связи; 7) устройство фазовой связи; 8) автоматический выключатель.

⑲ 1) Қуат кезі; 2) Реле шығыстары; 3) SØ Қуатты өлшеуге арналған импульс кірістері; 4) Сандық кіріс ұяшықтар; 5) Сандық кіріс ұяшықтарға арналған ішкі қуат кезі; 6) SLC шлюзінің 3G сымын басқарылатын шамдардар жалғанған фазаға (L) жалғау қажет. Егер о мүмкін болмаса, фазаны жалғау құрылғысы қолданылуы керек. 7) Фазаны жалғағыш; 8) Қуат көзінен ажыратқыш.

⑳ 1) Tápegység; 2) Relé kimenetek; 3) SØ impulzus bemenetek energia méréshez; 4) Digitális bemenetek; 5) Belső áramellátás a digitális bemenetekhez; 6) SLC átjáró A 3G-t azonos fázishoz (L) kell csatlakoztatni, mint a vezérelt lámpatesteket. Ha ez nem lehetséges, fáziscsatlótlót kell használni. 7) Fáziscsatlótló; 8) Áramkört megszakító.

㉑ 1) Zasilacz; 2) Wyjścia przełączników; 3) Wejścia impulsowe SØ służące do pomiarów; 4) Wejścia cyfrowe; 5) Wewnętrzny zasilacz dla wejść cyfrowych; 6) Bramka SLC 3G musi być podłączona do tej samej fazy (L) co kontrolowane oprawy świetlne. Jeżeli nie jest to możliwe, konieczne jest użycie urządzenia zapewniającego połączenie fazowe. 7) Łącznik międzyfazowy; 8) Automacyjny wyłącznik ochronny.

㉒ 1) Napájanie; 2) Výstupy relé; 3) Vstupy impulzov SØ pre meranie energie; 4) Digitálne vstupy; 5) Interné napájanie pre digitálne vstupy; 6) SLC Gateway 3G vyžaduje pripojenie na tú istú fázu (L) ako ovládané svietidlá. Ak to nie je možné, je potrebné použiť zariadenia na spájanie fáz. 7) Menič fáz; 8) Istič.

㉓ 1) Napajanje; 2) Izhodi relejev; 3) SØ Pulzni vhodi za merjenje energije; 4) Digitalni izhodi; 5) Interno napajanje digitalnih vhodov; 6) SLC-prehod 3G je treba povezati z isto fazo (L) kot krmiljene svetilke. Če to ni mogoče, je treba uporabiti napravo za spajanje faz. 7) Fazna spojka; 8) Odkopnik.

㉔ 1) Güç kaynağı; 2) Relais Çıktıları; 3) Enerji ölçümü için SO Puls girişleri; 4) Dijital Girişler; 5) Dijital girişler için Dahili Güç kaynağı; 6) SLC Ağ Geçidi 3G'nin kontrolü armatürler ile aynı faza (L) bağlanması gereklidir. Eğer mümkün değilse, bir faz birleştirici cihaz kullanılmalıdır. 7) Faz Birleştirici; 8) Akım Anahtarı.

㉕ 1) Napajanje; 2) Izlazi releja; 3) Pulsni ulazi SØ za mjerenje energije; 4) Digitalni ulazi; 5) Interno napajanje za digitalne ulaze; 6) Pristupnik SLC 3G potrebno je spojiti na istu fazu (L) kao i svjetiljke kojima se upravlja. Ako to nije moguće, potrebno je koristiti fazni uređaj za spajanje. 7) Fazni spojnik; 8) Osigurač.

㉖ 1) Alimentare; 2) Ieșiri rele; 3) SØ Intrări de impulsuri pentru contorizarea energiei; 4) Intrări digitale; 5) Alimentare internă pentru intrările digitale; 6) SLC Gateway 3G trebuie să fie conectat la aceeași fază (L) ca corpurile de iluminat comandate. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie folosit un dispozitiv de cuplare a fazelor. 7) Cuplor de faze; 8) Disjunctur.

㉗ 1) Захранване; 2) Изходен ток на релетата; 3) SØ импулсни входни сигнали за измерване на енергия; 4) Цифрови входове; 5) Вътрешно захранване за цифровите входове; 6) Едноклътьвеният (SLC) 3G гејтуей трябва да се свърже към същата фаза (L) като управляемите осветелни тела. Ако това не е възможно, необходимо е да се използва фазов съединител. 7) Фазов съединител; 8) Прекъсвач.

㉘ 1) Toide; 2) Releeväljundid; 3) SØ impulssendid energia mõõtmiseks; 4) Digitaalsendid; 5) Digitaalised teisendid; 6) SLC värav 3G tuleb ühendada sama faasiga (L) nagu kontrollitud valgustid. Kui see pole võimalik, tuleb kasutada faasiühenduseadet. 7) Faasiühendi; 8) Kaitseülatis.

㉙ 1) Maitinimo tiekimas; 2) Relės išvestys; 3) SØ impulso įvadas energijos matavimui; 4) Skaitmeninės įvestys; 5) Vidinis maitinimo šaltinis skaitmeninėms įvestims; 6) SLC vartai 3G turi būti prijungti prie tos pačios fazos (L) kaip valdomi šviestuvai. Jei tai neįmanoma, būtina naudoti fazės jungties įtaisą. 7) Fazės jungtis; 8) Išjungiklis.

㉚ 1) Elektroapgāde; 2) Releju izvades. 3) SØ Pulsu ievades elektroenerģijas mērījumiem. 4) Digitālās ievades. 5) Iekšējā elektroapgāde digitālajiem ievadēm. 6) SLC vārtējai 3G un kontrolētajiem gaismekļiem jābūt savienotiem ar vienu un to pašu fāzi (L). Ja tas nav iespējams, nepieciešams izmantot fāžu savienošanas ierīci. 7) Fāžu savienotājs. 8) Slēdzis.

㉛ 1) Napajanje; 2) Relejni izlazi; 3) Pulsni ulazi SØ za merjenje energije; 4) Digitalni ulazi; 5) Interno napajanje za digitalne ulaze; 6) Mrežni prolaz SLC 3G treba da bude povezan na istu fazu (L) kao i svjetiljke koje se kontroliraju. Ako to nije moguće, treba koristiti fazni uređaj za povezivanje. 7) Fazna spojnica; 8) Osigurač.

㉜ 1) Живлення; 2) релейні виходи; 3) імпульсні входи SØ для обліку електроенергії; 4) дискретні входи; 5) внутрішнє джерело живлення для дискретних входів; 6) шлюз SLC Gateway 3G потрібно підключити до тієї ж фази (L), що й регульовані світільники. Якщо це не можливо, необхідно використовувати пристрій фазового зв'язку; 7) пристрій фазового зв'язку; 8) автоматичний вимикач.

t_a: -25°C...+55°C
230V AC ±10%
50/60 Hz



IP65

C10449057
G15013566
17.01.17

OSRAM GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany
www.osram.com